

# ZŁĄCZA OBROTOWE PROSTE

Do ciężkich głowic, przewodnic i pistoletów.

Numer części	Przyłącze	Max. ciśnienie (bar)	Obroty (obr/min)
5030.06A	1/4"	400	6
5030.10A	3/8"	400	6
5030.15A	1/2"	300	6
5030.20A	3/4"	300	6
5030.25A	1"	300	6
5030.32A	1" 1/4	250	6
5030.38A	1" 1/2	200	6



# ZŁĄCZA OBROTOWE 90°

Do przerywanych obrotów lub przy średniej / niskiej prędkości.

Numer części	Przyłącze	Max. ciśnienie (bar)
5035.10A-1	3/8"	210
5035.15A-1	1/2"	210
5035.20A-1	3/4"	210
5035.25A-1	1"	210
5035.32A-1	1" 1/4	180



# ZŁĄCZA OBROTOWE DO BĘBNÓW

Proste i 90°, stal nierdzewna



5040.32A



Złącza 90°

	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
Max. ciśnienie robocze (bar)	400	400	400	400
Maksymalne obroty (obr/min)	95	64	48	40
<b>Numery części:</b>				
Złącze M/M	5040.15AM		5040.25AM	5040.32AM
Złącze M/F		5040.20A	5040.25A	
Złącze 90° F/F		5041.20A		
Złącze 90° M/F			5041.25A	5041.32A
Zestaw uszczelnień	5040.00-01	5040.00-02	5040.00-03	5040.00-04